

## Logiciel QElectroTech

Pour installer le logiciel, l'opération se déroule en 5 étapes :

1. Télécharger le logiciel à l'adresse suivante : <http://qelectrotech.org/download.html> (dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur le lien "[Installeur - Windows XP / Vista / Seven](#)" puis suivre les informations pour installer le logiciel QElectroTech).
2. Télécharger le fichier dipôles.qet.
3. Lancer (exécuter) le logiciel QElectroTech.
4. Cliquer sur "Fichier" puis "Ouvrir" et chercher le fichier dipôles.qet que vous venez de télécharger.
5. Déplacer le dossier "Dipôles" dans le dossier "Collection utilisateur" (voir image "Capturer.jpg" ci-jointe pour mieux comprendre)